



MANOMETRISPECIALI

SPECIAL PRESSURE GAUGES

# **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE modelli 543-544-545-546 CONSTRUCTION SPECIFICATIONS models 543-544-545-546**

Manometri industriali con elemento elastico a "C" tipo Bourdon. Strumenti realizzati per l'impiego generale con fluidi liquidi o gassosi che non corrodano le leghe di rame e temperatura d'esercizio da -25 +80 °C.

Industrial pressure gauges with flexible "C" type Bourdon elements. Instruments designed for general use with liquid or gaseous fluids that do not corrode copper alloys at working temperatures from -25 to +80 °C



543 Manometro attacco verticale

544 Idrometro attacco verticale

Vuotometro attacco verticale

546 Manovuotometro attacco verticale

LEVEL OF PROTECTION: 543 Vertical connection pressure gauge
544 Vertical connection waterr gauge
545 Vertical connection vacuum gauge
546 Vertical connection pressure/vacuum gauge

DN 60-80-100

PRECISIONE: classe 1,6 - 1xDN 80 e 100

in ottone nichelato CASSA E PERNO: CALOTTA: in acciaio inox in bronzo fosforoso MOLLA BOURDON: in lega d'orologeria MOVIMENTO AMPLIFICATORE: in alluminio bianco con QUADRANTE: graduazione in nero

LANCETTA: in alluminio ossidato nero

TRASPARENTE: in vetro GRADO DI PROTEZIONE: IP 44

DN 60-80-100

#### DN 80-100-125-150-200-250

PRECISIONE: classe 1,6 - 1 in AISI 304 CASSA E ANELLO: PERNO E ATTACCO AL PROCESSO: OT 58

in bronzo fosforoso MOLLA BOURDON: in lega d'orologeria MOVIMENTO AMPLIFICATORE: QUADRANTE: in alluminio bianco con graduazioni in nero

LANCETTA: in alluminio ossidato nero

TRASPARENTE: in vetro GUARNIZIONE: in neoprene GRADO DI PROTEZIONE: IP 55

PRECISION: class 1,6 - 1 for DN 80 and

GRADO DI PROTEZIONE:

IP 55 IP 55

in nickel-plated brass CASE & PIN: COVER: in stainless steel BOURDON SPRING: in phosphor bronze AMPLIFYING MOVEMENT: in horology alloy

DIAL: in white aluminium with scale

in black

in black oxidised aluminium HAND.

in glass IP 44 DIAL COVER: LEVEL OF PROTECTION:

#### DN 80-100-125-150-200-250

class 1,6 - 1 PRECISION: CASE & RING: in AISI 304 OT 58 PROCESS CONNECTION PIN:

in phosphor bronze BOURDON SPRING: in horology alloy AMPLIFYING MOVEMENT:

DIAL: in white aluminium with scale

in black

in black oxidised aluminium HAND:

DIAL COVER: in glass SEAL: in neoprene LEVEL OF PROTECTION: IP 55

# **CAMPI SCALA / SCALE RANGES**

# Manometri 543-549-550 / Pressure gauges 543-549-550

Pressioni / Pressures				
0 - 0,6 bar				
0 - 1 bar				
0 - 1,6 bar				
0 - 2 bar				
0 - 2,5 bar				
0 - 4 bar				

Pressioni / Pressures				
0 - 6 bar				
0 - 8 bar				
0 - 10 bar				
0 - 12 bar				
0 - 16 bar				
0 - 20 bar				

Pressioni / Pressures					
0 - 25 bar					
0 - 40 bar					
0 - 50 bar					
0 - 60 bar					
0 - 100 bar					

# Idrometri 544-562 / Water gauges 544-562

Pressioni / Pressures
0 - 6 mt
0 - 10 mt
0 - 16 mt
0 - 20 mt
0 - 25 mt
0 - 30 mt

Pressioni / Pressures
0 - 40 mt
0 - 50 mt
0 - 60 mt
0 - 100 mt
0 - 60 mt

# Vuotometro 545 / Vacuum gauge 545

Press	sioni / Pressures
- 76	/ 0 cm hg
- 1	/ 0 bar
- 10,3	3 / 0 mt H <sub>2</sub> O

# Manovuotometro 546 pressure/ Vacuum gauge 546

Pressioni / Pressures
-1 + 1 bar
- 1 + 1,5 bar
-1+ 3 bar
-1 + 5 bar
-1 + 9 bar
-1+15 bar
-1 + 24 bar


# **DIMENSIONI / DIMENSIONS**


Tipo R - R/P / R - R/P Type

	·				
DN	С	Α	В	D	E
60	1/8-1/4"	30	83	60	
80	1/4-3/8-1/2"	36	107	80	110
100	1/4-3/8-1/2"	39	132	100	133
125	1/2"	50	170	127	170
150	1/2"	50	190	150	197
200	1/2″	50	260	200	245
250	1/2″	53	310	250	295
300	1/2″	57	340	300	345

Tipo P - P	/1 /	/ P - P	/I Ty	уре
------------	------	---------	-------	-----

DN	С	Α	В	D	E
60	1/8-1/4"	30	50	60	80
80	1/4-3/8-1/2"	36	65	80	105
100	1/4-3/8-1/2"	39	70	100	128
125	1/2"	50	82	127	170
150	1/2"	50	82	150	197
200	1/2″	50	82	200	245
250	1/2″	53	90	250	290
300	1/2"	57	94	300	343







Manometri industriali con elemento elastico a capsula. Strumenti realizzati per bassissime pressioni, particolarmente fluidi gassosi. Temperatura di esercizio -20...+100°C. Costruzione secondo EN 837-3.

Industrial pressure gauges with flexible capsule elements. Instruments designed to measure very low pressure levels particularly in gaseous fluids. Working temperature -20...+100°C. Construction according to EN 837-3.

#### **CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

Classe di precisione: 1,6 secondo EN 837-3

Dimensione nominale: 63, 80, 100 e 150 mm

Cassa: in ottone (DN 63-80-100) in AISI 304 (DN 80-100-150)

Perno: in ottone nichelato

Calotta: in AISI 430 (DN 63-80-100) in AISI 304 (DN 80-100-150)

Elemento di misura: capsula in rame al berillio

Movimento amplificatore: in lega orologeria

Quadrante: in alluminio bianco con graduazioni in nero

Lancetta: in alluminio ossidato nero con azzeramento micrometrico

**Trasparente:** in vetro **Guarnizioni:** in neoprene

Grado di protezione: IP44 - IP55 secondo CEI EN 60529

Tipologia attacco: GAS-M filettato secondo ISO 228-1

NPT-M filettato secondo ANSI B1.20.1

Limite temperatura ambiente: -20...+60°C

Temperatura del fluido di processo: -20...+100°C

Pressione di esercizio: costante: 100% del valore di fondo scala variabile: 90% del valore di fondo scala

# TECHNICAL CHARACTERISTICS

Accuracy class: 1,6 as per EN 837-3

Nominal size: 60, 80, 100 and 150 mm

Case: in brass (DN 63-80-100) in AISI 304 (DN 80-100-150)

Pin: in nickel-plated brass

Cover: in AISI 430 (DN 63-80-100) in AISI 304 (DN 80-100-150)

Pressure element: capsule in beryllium copper

Amplifying movement: in horology alloy

Dial: in white aluminium with black scale

Pointer: in black oxidised aluminium with micrometric reset

Dial cover: in glass

Seals: in neoprene

Protection degree: IP44 - IP55 as per CEI EN 60529

Type of connection: BSP-M threaded as per ISO 228-1

NPT-M threaded as per ANSI B1.20.1

Ambient temperature limit: -4...+140°F (-20...+60°C)

Process fluid temperature: -4...+212°F (-20...+100°C)

Working pressure: constant: 100% F.S.V.

changeable: 90% F.S.V.


#### **OPZIONI E ACCESSORI**


- applicazione contatti elettrici (vedi prospetto dedicato)
- smorzatore di pulsazioni, limitatore di pressione esterno, sifoni di raffreddamento, valvola portamanometri

# **OPTIONS AND ACCESSORIES**

- application electrical contacts (see dedicated leaflet)
- pulsation dampener, exthernal overpressure protector, pig-tail syphon, valves

# DIMENSIONI - cassa in ottone brass case - DIMENSIONS






# 63 1/4" 36 87 63 --- 80 3/8" 36 107 80 110 100 3/8" - 1/2" 39 132 100 133 63 1/4" 36 55 63 --- 80 3/8" 36 65 80 105 100 3/8" - 1/2" 39 70 100 128

# **DIMENSIONI - cassa AISI304**


# AISI304 case - DIMENSIONS



Montaggio a quadro, flangia a 3 fori anteriore, attacco post. centrale Panel mounting, 3 hole front flange, rear eccentric connection


Tipo P P Type Montaggio diretto, raccordo posteriore centrale

Direct mounting, rear eccentric connection



Montaggio diretto, raccordo radiale

Direct mounting, radial connection



Montaggio a parete conflangia posteriore, raccordo radiale Wall mounting with rear flange, radial connection

DN	Α	В	С	D	E	F	G	Н	L	M
80	94	44	81	95	110	113	47	50	76	13
100	108	48	99	119	133	130	51	56	80	16
150	165	50	150	180	197	190	56	56	80	19

CAMPI SCALA SCALE RANGE

MANOMETRO	PRESSURE GAUGES
Pressione	Pressure
0 ÷ 40 mbar	0 ÷ 250 mbar
0 ÷ 60 mbar	0 ÷ 400 mbar
0 ÷ 100 mbar	0 ÷ 600 mbar
0 ÷ 160 mbar	0 ÷ 1000 mbar

VUOTOMETRO	VACUUM GAUGE
Pressione	Pressure
-25 ÷ 0 mbar	-160 ÷ 0 mbar
-40 ÷ 0 mbar	-250 ÷ 0 mbar
-60 ÷ 0 mbar	-400 ÷ 0 mbar
-100 ÷ 0 mbar	-600 ÷ 0 mbar



# PO-09-19: MANUALE USO E MANUTENZIONE MANOMETRI

Rev. 3 Data: 28/02/2022

#### INDICE:

- 1. GENERALITÀ
- 2. DESCRIZIONE
- 3. CONTROLLO E MANUTENZIONE
- 4. SICUREZZA

#### 1. GENERALITÀ

Questa pratica operativa descrive la metodologia di lavoro per le operazioni di uso e manutenzione dei manometri, la scelta di una serie o di un modello adatto, come pure un'istallazione errata, conducono ad un funzionamento imperfetto ed abbreviano la durata dello strumento. Si consiglia pertanto di attenersi alle seguenti indicazioni.

#### 2. DESCRIZIONE

ATTENZIONE: prima di procedere all'installazione o alla manutenzione dello strumento, leggere le istruzioni riportate di seguito.

L'installazione dello strumento deve essere eseguita solo dopo aver accertato l'idoneità delle caratteristiche dello strumento ai requisiti dell'impianto e del fluido di processo. In particolare, le parti dell'elemento misuratore a contatto con il fluido di processo devono essere di materiale adatto al fluido stesso. L'installazione e la manutenzione dello strumento deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato.

#### 2.1 Installazione

Nel montaggio si tenga il quadrante in posizione verticale (salvo diversa indicazione). Per il montaggio del manometro, non agire sulla cassa ma sul perno di attacco dotato di facce piane parallele per l'uso di chiave di serraggio. Nel caso la filettatura dell'attacco sia cilindrica, applicare una guarnizione di tenuta adatta alle caratteristiche del fluido.

Per i manometri montati a parete o a quadro, è necessario che il tratto finale di tubazione che si connette allo strumento, sia sufficientemente flessibile da non trasmettere sforzi allo stesso soprattutto in caso di dilatazioni termiche. E' preferibile eseguire il montaggio del manometro con una valvola di esclusione, onde effettuare controlli periodi di zero e per facilitar l'eventuale sostituzione nel caso di manutenzione o rottura.

#### 2.2 Messa in servizio

Nel caso sia presente una valvola di esclusione, chiudere il drenaggio e aprire lentamente la valvola di intercettazione per evitare brusche variazioni di pressione.

#### 2.3 Pressione di esercizio

La pressione di esercizio se costante, non deve superare il 75% del valore di fondo scala.

I manometri possono sopportare, senza necessità di taratura, delle sovrapressioni accidentali pari al 15% del valore di fondo scala per campi fino a 60 bar e pari al 10% del valore di fondo scala per campi superiori a 60 bar. In caso di sovrapressioni superiori installare un'apposita protezione.

Nel caso di pressioni fluttuanti, la massima pressione di esercizio, non deve superare la metà del valore di fondo scala.

In presenza di brusche variazioni di pressione come colpi d'ariete provocati da repentine aperture o chiusure di valvole, inserire un ammortizzatore di pressione regolabile.

La regolazione dell'ammortizzatore sarà effettuata sul posto in funzione delle pulsazioni di pressione riscontrate.

#### 2.4 Vibrazioni

Il manometro preferibilmente non deve essere soggetto a vibrazioni meccaniche. Una soluzione consiste nel montare lo strumento a parete o ad un supporto privo di vibrazioni, completando poi la connessione fra lo strumento e l'apparecchiatura vibrante con un tubo flessibile. Qualora non sia possibile evitare le vibrazioni, utilizzare un manometro a riempimento di liquido.

#### 2.5 Temperature

Il fluido di processo a contatto con l'elemento sensibile deve sempre essere ad una temperatura compresa entro i limiti ammessi per lo strumento prescelto. Nel caso la temperatura di processo superi tali limiti, è necessario dotare i manometri di serpentine di raffreddamento o di separatori di fluido.

#### 2.6 Manometro a membrana

In questo caso, l'elemento sensibile è costituito da una membrana corrugata posta tra due flange unite da viti. Nel caso in cui queste ultime siano allentate, si determina la staratura

dello strumento: evitare quindi sia di stringerle sia di allentarle. Fare molta attenzione a non soffiare nella presa di pressione con campi di misura inferiori a 6 bar per evitare di danneggiare la membrana.

2.7 Manometri a contatti elettrici

Prima di procedere all'installazione dei manometri con contatti elettrici, assicurarsi che la funzione dei contatti montati sullo strumento sia quella richiesta dall'impianto. Lo schema di collegamento è riportato su un'etichetta applicata in prossimità della connessione elettrica. Assicurarsi inoltre che i valori di tensione e corrente siano compatibili a quanto riportato sulla

targhetta del contatto.

ATTENZIONE: questi strumenti non possono essere impiegati come accessori di sicurezza seconda quanto riportato dalla direttiva PED 2014/68/UE. II marchio CE riportato sul contatto elettrico si riferisce alla conformità del medesimo alle direttive 2014/35/UE е 2014/30/UE. L'impiego di guesti strumenti è da limitare esclusivamente regolazioni di processo.

# 2.8 Manometri con separatore di fluido

L'insieme costituito da manometro separatore, deve essere mantenuto integro poiché anche la più piccola perdita di olio di riempimento, compromette la corretta taratura dello strumento. A questo scopo, le parti da non manomettere sono contrassegnate con della vernice rossa. Nel caso di installazioni a distanza mediante capillare è necessario prestare attenzione ad un eventuale dislivello tra strumento separatore. Questo determina, infatti, una colonna di liquido che sposta lo zero dello strumento. Dopo aver atteso un tempo sufficiente alla stabilizzazione del manometro occorre agire sulla lancetta tramite l'apposita vite di regolazione, riportandola sulla zero della scala

Nel caso di separatori con membrana affacciata, l'eventuale pulizia della membrana deve essere fatta con molta attenzione e delicatezza poiché, essendo costituita da lamiera metallica molto sottile, si presta ad essere deformata.

#### 2.9 Manometri a capsula

Gli strumenti di questa tipologia richiedono particolare attenzione data la loro delicatezza. Devono essere dotati di sifoni di condensa per evitare la formazione di liquidi nell'elemento sensibile che comprometterebbe la precisione dello strumento.

#### 2.10 Manometri differenziali

Per una corretta installazione di questi manometri, si consiglia di prevedere un gruppo di manovra a 3 valvole. Al fine di evitare elevate pressioni differenziali, il montaggio e la rimozione degli strumenti devono avvenire con la valvola bypass aperta. Nel caso di misure di liquidi, provvedere allo spurgo di eventuali bolle d'aria dai due tappi superiori.

#### 3. CONTROLLO E MANUTENZIONE Taratura

É necessario controllare periodicamente la taratura attraverso uno strumento campione possibilmente in almeno 4 punti della scala. Nel caso in cui lo strumento risultasse avere una precisione non accettabile, occorre eseguire una nuova taratura.

# Movimento irregolare dell'indice

Dovuto a depositi sugli ingranaggi o sui perni del movimento amplificatore. In questo caso procedere estraendo l'indice dal perno attraverso un apposito attrezzo (estrattore di indice) e togliendo successivamente quadrante. Proseguire quindi con la pulizia del movimento ed al termine rimontare il quadrante. Applicare al manometro una pressione conosciuta dopodiché fissare l'indice sul perno del movimento e tramite la vite di azzeramento portarlo sull'esatto valore impostato.

#### Rottura del vetro

Svitare l'anello di fissaggio e togliere tutte le schegge all'interno della cassa. Inserire il vetro nuovo dopo aver applicato la guarnizione di gomma.

#### 4. SICUREZZA

L'Operatore è tenuto a rispettare le norme di sicurezza Aziendali e si impegna a non manomettere per nessuna ragione le macchine affidate alla sua cura e a non togliere alcuna protezione e/o dispositivi di sicurezza dalle macchine di sopra. Per ogni evenienza l'Operatore è tenuto ad informare tempestivamente il Responsabile.