


Reinigung einer CILING-Decke

Art der Verschmutzung	Reinigung Empfehlung	Vorgehensweise
Matt wird glänzend, glänzend wird matt	Spiritus	Tuch zu einem Pad übereinander klappen, leicht mit Spiritus tränken. Verschmutzte Stelle einreiben, danach vorsichtig mit Tuch trockenreiben. Wichtig: Nicht großflächig auftragen! Zeitaufwand für 1m ² ca. 35 – 45 min. Bitte beachten: Reinigung zuerst an einer verdeckten oder nicht direkt sichtbaren Stelle testen.
Ruß, Fett, Küchenschmutz 	Spiritus	Verschmutzte Stellen (max. 1-2 m ²) einsprühen. Mit einem weichen Tuch verteilen, kurz einwirken lassen (darf nicht antrocknen!), anschließend trockenreiben. Bei größeren Flächen mit einem weichen Bodentuch arbeiten. Dies gilt nur für Glanzdecken! Bei Mattdecken empfiehlt es sich, mit einem weichen Microfaserbodentuch mit längs, streifenförmig eingelegten härteren Fasern zu arbeiten. Danach wieder mit einem weichen Microfasertuch oder einem Bad- und Duschabzieher das Reinigungsmittel entfernen. Wichtig: Darauf achten, dass der Schmutzwulst, der sich beim Abziehen bildet, sofort vorsichtig entfernt wird – nicht antrocknen lassen! Trocknungsvorgang bei kleinen Verschmutzungen: von Hand mit trockenem Tuch nachreiben. Bei größeren Verschmutzungen: Das Tuch über den Bad- und Duschabzieher legen oder den CILING-Deckenwischer verwenden und nachwischen. Gegebenenfalls den Reinigungsvorgang Wiederholen. Bitte beachten: Reinigung zuerst an einer verdeckten oder nicht direkt sichtbaren Stelle testen.
Kalkablagerungen	Essigreiniger	Tuch zu einem Pad übereinander klappen. Leicht mit Essigreiniger tränken. Verschmutzte Stelle einreiben, danach vorsichtig mit Tuch trockenreiben. Bitte beachten: Reinigung zuerst an einer verdeckten oder nicht direkt sichtbaren Stelle testen.



Reinigung einer CILING-Decke

Für verschiedene Arten von Verschmutzungen sind verschiedene Arten der Reinigung möglich.

Art der Verschmutzung	Reinigung Empfehlung	Vorgehensweise
Stellenweise leichte Fingerabdrücke durch Montage	CIL-O-CLEAN Reinigungsset	Einfach auf das Spezialreinigungstuch sparsam aufbringen und die Oberfläche abreiben.
Klebrige oder schmierige Oberfläche Fett und Staub	CIL-O-CLEAN	Gegebenenfalls kurz einwirken lassen und mit dem Spezialreinigungstuch streifenfrei nachreiben.
Klebrige oder schmierige Oberfläche Fett und Staub 	Spiritus	Verschmutzte Stelle (max. 1 bis 2 m²) einsprühen. Mit einem weichen Tuch verteilen, kurz einwirken lassen (darf nicht antrocknen), danach trockenreiben. Bei größeren Flächen mit einem weichen Bodentuch arbeiten. Dies gilt nur für Glanzdecken! Bei matten Decken empfiehlt es sich, mit einem Microfaserbodentuch, mit längs, streifenförmig eingelegten härteren Fasern zu arbeiten. Danach wieder mit einem weichen Tuch oder einem Bad- und Duschabzieher das Reinigungsmittel entfernen. Wichtig: Darauf achten, dass der Schmutzwulst, der sich beim Abziehen bildet, sofort vorsichtig entfernt wird – nicht antrocknen lassen! Trocknungsvorgang bei kleinen Verschmutzungen: Von Hand mit trockenem Tuch nachreiben. Bei größeren Verschmutzungen: Das Tuch über den Bad- und Duschabzieher legen oder den CILING-Deckenwischer verwenden und nachwischen. Gegebenenfalls den Reinigungsvorgang wiederholen. Bitte beachten: Reinigung zuerst an einer verdeckten oder nicht direkt sichtbaren Stelle testen.