


Download Digital Heat Guide

# Cricut EasyPress 1 & 2 Heat Guide

	EVERYDAY IRON-ON/ LITE/ METALLIC/ MESH	EXPRESS IRON-ON	FOIL IRON-ON	GLITTER IRON-ON	HOLO-GRAPHIC IRON-ON	HOLO-GRAPHIC SPARKLE IRON-ON	MOSIAC IRON-ON	IRON-ON DESIGNS	PATTERNED IRON-ON	SPORTFLES IRON-ON	GLOW-IN-THE-DARK IRON-ON
BURLAP	305°F 30s	not rec.	not rec.	305°F 30s	305°F 30s	305°F 30s	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	305°F 40s
CARDSTOCK	280°F 30s	300°F 15s	280°F 30s	290°F 30s	290°F 30s	290°F 30s	290°F 30s	290°F 30s	290°F 30s	not rec.	305°F 10s
CHIPBOARD	315°F 30s	300°F 15s	not rec.	315°F 30s	315°F 30s	315°F 30s	315°F 30s	315°F 30s	315°F 30s	not rec.	305°F 30s
CORKBOARD	315°F 15s	300°F 15s	not rec.	315°F 30s	315°F 15s	315°F 15s	not rec.	315°F 15s	315°F 15s	315°F 15s	305°F 30s
100% COTTON	315°F 30s	300°F 15s	295°F 30s	330°F 30s	330°F 30s	330°F 30s	310°F 30s	340°F 30s	340°F 30s	not rec.	305°F 30s
COTTON CANVAS	340°F 30s	300°F 15s	290°F 30s	270°F 30s	285°F 30s	285°F 30s	285°F 30s	340°F 30s	340°F 30s	not rec.	305°F 30s
COTTON-POLY BLEND	315°F 30s	300°F 15s	295°F 30s	330°F 30s	330°F 30s	330°F 30s	330°F 30s	340°F 30s	340°F 30s	not rec.	305°F 30s
FAUX LEATHER	280°F 30s	300°F 15s	255°F 30s	270°F 20s	285°F 30s	285°F 30s	285°F 30s	265°F 20s	265°F 20s	not rec.	305°F 30s
FELT	280°F 30s	300°F 15s	280°F 30s	270°F 30s	285°F 30s	285°F 30s	280°F 30s	265°F 20s	265°F 20s	not rec.	305°F 30s
MESH	280°F 30s	300°F 15s	280°F 30s	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	305°F 30s
MUSLIN	340°F 30s	300°F 15s	290°F 30s	270°F 30s	285°F 30s	285°F 30s	285°F 30s	340°F 30s	340°F 30s	not rec.	305°F 30s
NEOPRENE	280°F 20s	300°F 15s	280°F 20s	280°F 20s	280°F 20s	280°F 20s	280°F 20s	280°F 20s	280°F 20s	280°F 20s	315°F 40s
NYLON	280°F 30s	not rec.	255°F 30s	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	305°F 30s
POLYESTER	315°F 30s	300°F 15s	295°F 30s	330°F 30s	330°F 30s	330°F 30s	330°F 30s	not rec.	not rec.	305°F 30s	305°F 30s
SILK	280°F 30s	300°F 15s	255°F 30s	not rec.	not rec.	not rec.	280°F 30s	not rec.	not rec.	not rec.	305°F 30s
WOOD	300°F 40s	not rec.	not rec.	300°F 40s	300°F 40s	300°F 40s	not rec.	305°F 30s	305°F 30s	not rec.	305°F 30s
WOOL	280°F 30s	300°F 15s	280°F 30s	270°F 30s	285°F 30s	285°F 30s	280°F 30s	265°F 20s	265°F 20s	not rec.	305°F 30s

s = seconds    not rec. = not recommended




Download Digital Heat Guide

# Cricut EasyPress Mini Heat Guide

	EVERYDAY IRON-ON/ LITE/ METALLIC/ MESH	EXPRESS IRON-ON	FOIL IRON-ON	GLITTER IRON-ON	HOLOGRAPHIC IRON-ON	HOLOGRAPHIC SPARKLE IRON-ON	MOSIAC IRON-ON	IRON-ON DESIGNS	PATTERNED IRON-ON	SPORTFLES IRON-ON	GLOW-IN-THE-DARK IRON-ON
BURLAP	Med 30s	Med 30s	not rec.	Med 30s	Med 30s	Med 30s	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	Med 40s
CARDSTOCK	Low 25s	not rec.	Low 25s	Low 25s	Low 25s	Low 25s	Med 25s	Low 25s	Low 25s	not rec.	Med 10s
CHIPBOARD	Med 25s	not rec.	not rec.	Med 25s	Med 25s	Med 25s	not rec.	Med 25s	Med 25s	not rec.	Med 30s
CORKBOARD	Med 25s	not rec.	not rec.	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	not rec.	Med 30s
100% COTTON	Med 25s	Med 15s	Low 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	not rec.	Med 30s
COTTON CANVAS	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	Med 25s	not rec.	not rec.	not rec.	Med 30s
COTTON-POLY BLEND	Med 25s	Med 15s	Low 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	not rec.	Med 30s
FAUX LEATHER	Low 30s	not rec.	Low 30s	Low 30s	Low 30s	Low 30s	Low 30s	Low 30s	Low 30s	not rec.	Med 30s
FELT	Low 30s	not rec.	Low 30s	Low 30s	Low 30s	Low 30s	not rec.	Low 30s	Low 30s	not rec.	Med 30s
MESH	Low 25s	Low 25s	Low 25s	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	Med 30s
MUSLIN	Med 30s	Med 30s	Low 30s	Low 30s	Low 30s	Med 30s	Low 30s	Med 30s	Med 30s	Med 30s	Med 30s
NEOPRENE	Low 20s	Med 20s	Low 20s	Med 20s	Med 20s	Med 20s	Med 20s	Med 20s	Med 20s	Med 20s	Med 50s
NYLON	Low 30s	Low 25s	Low 30s	not rec.	not rec.	not rec.	Low 30s	not rec.	not rec.	Low 30s	Med 30s
POLYESTER	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 25s	Med 30s
SILK	Low 30s	not rec.	Low 30s	not rec.	not rec.	not rec.	Low 30s	not rec.	not rec.	not rec.	Med 30s
WOOD	Med 40s	Low 25s	not rec.	Med 25s	Med 40s	Med 40s	Med 40s	Med 30s	Med 30s	Med 30s	Med 40s
WOOL	Med 30s	Med 30s	Low 30s	Med 30s	Low 30s	Med 30s	Med 30s	Med 20s	Med 20s	Med 30s	Med 30s

s = seconds    not rec. = not recommended



Download Digital Heat Guide

# Cricut Autopress Heat Guide

	EVERYDAY IRON-ON/ LITE/ METALLIC/ MESH	EXPRESS IRON-ON	FOIL IRON-ON	GLITTER IRON-ON	HOLOGRAPHIC IRON-ON	HOLOGRAPHIC SPARKLE IRON-ON	MOSIAC IRON-ON	IRON-ON DESIGNS	PATTERNED IRON-ON	SPORTFLES IRON-ON	GLOW-IN-THE-DARK IRON-ON
BURLAP	305°F 20s	not rec.	not rec.	305°F 40s	305°F 30s	305°F 30s	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	305°F 40s
CARDSTOCK	280°F 15s	300°F 15s	270°F 15s	290°F 30s	280°F 30s	290°F 30s	290°F 30s	290°F 30s	280°F 30s	not rec.	305°F 10s
CHIPBOARD	315°F 15s	300°F 15s	not rec.	315°F 30s	315°F 30s	315°F 30s	315°F 30s	315°F 30s	315°F 30s	not rec.	305°F 30s
CORKBOARD	315°F 15s	300°F 15s	not rec.	315°F 30s	315°F 15s	315°F 15s	not rec.	315°F 15s	315°F 15s	315°F 15s	305°F 30s
100% COTTON	315°F 40s	300°F 15s	290°F 40s	330°F 30s	330°F 30s	315°F 30s	310°F 30s	340°F 30s	340°F 30s	not rec.	305°F 30s
COTTON CANVAS	340°F 20s	300°F 15s	290°F 20s	270°F 30s	285°F 30s	285°F 30s	285°F 30s	340°F 30s	340°F 30s	not rec.	305°F 30s
COTTON-POLY BLEND	315°F 40s	300°F 15s	295°F 40s	330°F 30s	330°F 30s	330°F 30s	330°F 30s	340°F 30s	340°F 30s	not rec.	305°F 30s
FAUX LEATHER	280°F 15s	300°F 15s	255°F 15s	270°F 20s	285°F 30s	285°F 30s	285°F 30s	265°F 20s	265°F 20s	not rec.	305°F 30s
FELT	280°F 15s	300°F 15s	280°F 15s	270°F 30s	285°F 30s	285°F 30s	280°F 30s	265°F 20s	265°F 20s	not rec.	305°F 30s
MESH	280°F 15s	300°F 15s	280°F 15s	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	305°F 30s
MUSLIN	340°F 15s	300°F 15s	290°F 15s	270°F 30s	285°F 30s	285°F 30s	285°F 30s	340°F 30s	340°F 30s	not rec.	305°F 30s
NEOPRENE	280°F 15s	300°F 15s	280°F 15s	280°F 20s	280°F 20s	280°F 20s	280°F 20s	280°F 20s	280°F 20s	280°F 20s	315°F 40s
NYLON	280°F 30s	not rec.	255°F 30s	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	not rec.	305°F 30s
POLYESTER	315°F 30s	300°F 15s	295°F 30s	330°F 30s	330°F 30s	330°F 30s	330°F 30s	not rec.	not rec.	305°F 30s	305°F 30s
SILK	280°F 15s	300°F 15s	255°F 15s	not rec.	not rec.	not rec.	280°F 30s	not rec.	not rec.	not rec.	305°F 30s
WOOD	300°F 40s	not rec.	not rec.	300°F 40s	300°F 40s	300°F 40s	not rec.	305°F 30s	305°F 30s	not rec.	305°F 30s
WOOL	280°F 15s	300°F 15s	280°F 15s	270°F 30s	285°F 30s	285°F 30s	280°F 30s	265°F 20s	265°F 20s	not rec.	305°F 30s

s = seconds    not rec. = not recommended