

Tittel	Asbest		
Info	SJA nr. 1	Dato 10.07.2024	SJA-ansvarlig Kjell Sandberg
Prosjekt	Haugaland VGS		
Kort beskrivelse av aktiviteten	Sanering av asbest		
SJA gjennomføres fordi: (sett ett eller flere kryss)	☐ Arbeidet medfører avvik fra beskrivelser i prosedyrer og planer ☐ Aktiviteten er ny og ukjent ☐ Forutsetningene er endret ☐ Utstyr som arbeidstakerene ikke har erfaring med skal benyttes ☐ Ulykker / uønskede hendelser har skjedd tidligere ved tilsvarende aktiviteter. ☒ Arbeidet kan medføre at man blir utsatt for asbestholdig støv		

Oppgave

Nr.	1				
Aktivitet Hvilken oppgave skal utføres?	Demontering og pakking av asbest etter gjeldende regelverk				
Mulige farer Hva kan gå galt?	Man kan bli utsatt for asbest.				
Sannsynlighet for at faren kan oppstå	Liten	Konsekvens dersom faren oppstår	Alvorlig	Risikovurdering	Liten
Risikoreduserende tiltak	Det er utarbeidet prosjektspesifikk arbeidsinstruks på norsk og tsjekkisk. Denne overholdes under utførelse. Videre så følges de regler som påbudt i forbindelse med asbestsanering				
Ansvarlig	Kjell sandberg				
Frist	10.07.2024				
Utført tiltak dato					
Utført av	Kjell sandberg				

Oppsummering

Sett kryss

Er den totale risikoen akseptabel?	☒
Er sjekkliste for SJA gjennomgått?	☒
Kan arbeidet starte?	☒
Er jobben ferdig utført?	☐
Kan sikkerhetstiltak fjernes?	☐
Er sikkerhetstiltak fjernet?	☐

Deltakere (interne)

Navn	Bedrift	Signatur
Jiri Vorlik	Totalriv AS	

Navn	Bedrift	Signatur
Dusan Sochor	Totalriv AS	

Navn	Bedrift	Signatur
Miroslav Radosovsky	Totalriv AS	

Navn	Bedrift	Signatur
Daniel Stratton	Totalriv AS	
Robert Frauhauf	Totalriv AS	

Navn	Bedrift	Signatur
Fredrik Nirisen	Totalriv AS	
Kjell sandberg	Totalriv AS	

Godkjenning

Dato	10.07.2024
Utført av	Kjell Sandberg

Oppsummering og lærepunkter