JSM CIVILS PTY LTD

# Bore Log

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Date** | 18/03/2024 | | |
| **Client** | Water Dynamics | | |
| **Bore Location** | Darwin Waterfront | | |
| **Bore Start** | 12.46957, 130.84358 | **Bore End** | 12.46962, 130.84365 |

| ROD | DEPTH | ALIGNMENT | Type | GROUND CONDITIONS | ROD | DEPTH | ALIGNMENT | Type | GROUND CONDITIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | | R/C | Soil | 26 | | | | |
| 2 | 0.8 | | R/C | Soil | 27 | | | | |
| 3 | 0.9 | | R/C | Soil | 28 | | | | |
| 4 | 0.9 | | R/C | Soil | 29 | | | | |
| 5 | | | | | 30 | | | | |
| 6 | | | | | 31 | | | | |
| 7 | | | | | 32 | | | | |
| 8 | | | | | 33 | | | | |
| 9 | | | | | 34 | | | | |
| 10 | | | | | 35 | | | | |
| 11 | | | | | 36 | | | | |
| 12 | | | | | 37 | | | | |
| 13 | | | | | 38 | | | | |
| 14 | | | | | 39 | | | | |
| 15 | | | | | 40 | | | | |
| 16 | | | | | 41 | | | | |
| 17 | | | | | 42 | | | | |
| 18 | | | | | 43 | | | | |
| 19 | | | | | 44 | | | | |
| 20 | | | | | 45 | | | | |
| 21 | | | | | 46 | | | | |
| 22 | | | | | 47 | | | | |
| 23 | | | | | 48 | | | | |
| 24 | | | | | 49 | | | | |
| 25 | | | | | 50 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total meters** | 10 | **Drilling Additives** | | Volclay |
| **Bore Diameter** | 120mm | | | |
| **Pipe installed** | 1/110mm | **Drillers Name** | Glendon Roe | |