


Palazzo Associazioni – Comune di Caldarola 1/6








Il progetto di **restauro e risanamento conservativo** del *Palazzo Associazioni* situato in Via Pallotta, Caldarola, è stato intrapreso in risposta ai danni significativi causati dagli eventi sismici del 2016. L'edificio, di grande valore storico e culturale, ha richiesto un intervento complessivo mirato a garantire la sicurezza strutturale, l'efficienza energetica e l'accessibilità, preservando al contempo le sue caratteristiche architettoniche originali. La progettazione, ora conclusa, è stata orientata a coniugare le esigenze di sicurezza e modernità con il rispetto della storia e dell'arte del palazzo.












CERTIFIED
ISO 9001

Palazzo Associazioni – Comune di Caldarola 2/6











ANTE


(A)


Tonalità cromatica della facciata Nord

POST

RAL 8023

Proposta cromatica di progetto





soffitti e volte

pareti

zoccolature ed cornici d'imposte e intradosso

Cornici e portale di ingresso
Ripristino della cortina faccia a vista tramite decerazione.

ANTE


(B)


Tonalità cromatica pareti interne

POST

RAL 9003

Proposta cromatica di progetto





RAL 9003
pareti

RAL 9003
soffitti e volte

8023
te

FINITURE PARETI

Intonaco di calce RAL 9003

Piastrellatura in ceramica smaltata

Intonaco di calce RAL 8023

Muratura mista in pietra e laterizi

Piastrelle in cotto a quadrettoni (pavimentazione cortile interno)

Scala in mattoni pieni (cortile interno)

Manto erboso


Pavimentazione oggetto di intervento


PAVIMENTAZIONI

Liste in cotto a spina di pesce


Piastrellature in cotto a quadrettoni diagonali

Lastre in porfido grigio (rivestimento pedate)











Palazzo Associazioni – Comune di Caldarola 3/6


PIANO INTERRATO



PIANO TERRA





PIANO TERZO




PIANO PRIMO

PIANO SECONDO






PROSPETTO INTERNO



PROSPETTO STRADA



LEGENDA LESIONI

Alzato

Lesione

Pianta


- Lesione Isolata non Passante
- Lesione Isolata Passante
- Diffusa non Passante
- Diffusa Passante
- Ad Arco Diffusa non Passante
- Ad Arco Diffusa Passante
- Lesione Diagonale non Passante
- Lesione Diagonale Passante
- Distacco Solaio
- A Croce non Passante
- A Croce Passante
- A Cantonale non Passante
- A Cantonale Passante
- A Martello non Passante
- A Martello Passante
- A Croce Passante









PIANO TERRA




PIANO PRIMO





PIANO SECONDO




PIANO TERZO













CERTIFIED ISO 9001


Palazzo Associazioni – Comune di Caldarola 4/6




































CERTIFIED ISO 9001






Palazzo Associazioni – Comune di Caldarola 5/6

PROGETTO IMPIANTISTICO – IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE










IMPIANTO DI VENTILAZIONE














Palazzo Associazioni – Comune di Caldarola 6/6















DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE LED 30x120 cm



DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE LED 10x125 cm

CERTIFIED ISO 9001