

Hestehave Vandværk a.m.b.a.
Juulsvej 24
4720 Præstø
Att.: Flemming Bo Hansen
Rapportnr.: AR-19-CA-00865351-01
Batchnr.: EUDKVE-00865351
Kundenr.: CA0003875
Modt. dato: 30.08.2019

Analyserapport

Prøvested:	Hestehave Vandværk - DGU 226.457 - V02001000 / 4377001002					
Udtagingsadresse:	Næbvej 34					
DGU-nr:	226.457					
Prøvetype:	Råvand - Boringskontrol					
Prøveudtagning:	30.08.2019 kl. 10:20					
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S T34					
Analyseperiode:	30.08.2019 - 04.09.2019					
Prøvemærke:	Prøvehane DGU 226.457					
Lab prøvenr:	80721136	Enhed	Kravværdier	DL.	Metode	Urel (%)
			Min. Max.			
Pesticider						
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l		0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager						
Akkrediteret prøvetagning	Ja				DS ISO 5667-11,DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Vordingborg Kommune , Kopimodtager drikkevand, Valdemarsgade 43, Postboks 200, 4760 Vordingborg

04.09.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.