Aguascalientes Ags. a 06 de octubre de 2026

GLADIS ARELIS GONZALEZ ROJAS
inspección y prueba de carga de: GENIE Z-45/25J
Miguel H Costilla # 209-A
CP. 20340, Aguascalientes Ags.

CERTIFICADO DE INSPECCION N°: JBJ-26-S-1999

A quien corresponda: **Emisión: OCTUBRE 06,26** **Vencimiento: OCTUBRE 05,27**

Por este conducto les informo que el equipo abajo descrito ha sido inspeccionado y aprobado por las normas internacionales de **NMX-GR-18893-IMNC-2018** y enmiendas al reglamento, haciendose una revision exhaustiva del equipo, este certificado avala el equipo aquí descrito durante **1 año** siempre y cuando sea respetado su programa de mantenimiento de acuerdo con las condiciones del fabricante y con lo registrado en la inspeccion.

Descripcion del Equipo Inspeccionado:

Propiedad de: GLADIS ARELIS GONZALEZ ROJAS
Marca: GENIE
Modelo: Z-45/25J
Serie: Z452514A-51776
Capacidad: 227 KGS

Atentamente:

APROVED CERTIFICATION JBJ CRANES & SERVICES INTERNATIONAL

BENIGNO JIMENEZ
ID #UVNMX 040 EMA

VERIFICADOR

BJ	JJ	EB

NOTA. - Debe respetarse su programa de mantenimiento, de acuerdo a las condiciones del fabricante. En caso de realizar alteraciones, reparaciones o remplazos a las partes de esta Unidad, se requerirá evaluar e inspeccionar que se cumplan con las normas **NMX-GR-18893-IMNC-2018** asi como normas oficiales mexicanas que aplican.

JBJ CRANES SERVICES, S DE R.L. DE C.V

CERTIFICADO DE INSPECCION N°: JBJ-26-S-1999

EMPRESA SOLICITANTE	GLADIS ARELIS GONZALEZ ROJAS	**RFC:**	GORG-870807-2A4
DOMICILIO	MIGUEL H COSTILLA # 209-A	**CP.**	20340
CIUDAD	AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES		

Nombre del Registro:

INSPECCION DE EQUIPO HIDRAULICO

NO: REPARAR N/A:NO APLICA * : NO EXISTENTE LUGAR AGUASCALIENTES AGS

OK: ACEPTABLE R: REGULAR FECHA: 06-oct-26

DESCRIPCION:	PLATAFORMA AEREA	N° ECONOMICO	S/N
MARCA:	GENIE	MODELO:	Z-45/25J
N° DE SERIE:	Z452514A-51776	HOROMETRO	
CAPACIDAD:	227 KGS.	N°DE PLACAS	

GENERAL

1	APARIENCIA	OK	13	TABLA DE SENALES	N/A
2	PINTURA	OK	14	TORRETA	OK
3	LIMPIEZA	OK	15	ALARMA DE REVERSA	OK
4	RECORD DE INSPECCION DIARIA	OK	16	CALCOMANIAS DE SEGURIDAD	OK
5	EXTINTOR	OK	17	ALARMA DE MOVIMIENTO	OK
6	TABLAS DE CARGA	NO	18	ADVERTENCIA ALTO VOLTAGE	OK
7	MANUAL DE OPERADOR	OK	19	CALCOM. CLASIF. DE PELIGRO	OK
8	INDICADOR DE ANGULO	N/A	20	INDIC. DE TEMP. ACEITE	N/A
9	INDICADOR DE NIVEL	N/A	21	INDIC. PRES. AIRE	N/A
10	INDIC. DE TEMP. AGUA	N/A	22	INDIC. PRES. ACEITE	N/A
11	BITACORA	OK	23	ALARMA ANTIBLOQUEO	OK
12	PROGRAMA DE MTTO.	OK	24	INDIC. DE VOLTAGE ALTERN.	OK

MOTOR

25	SWITCH DE IGNICION	OK	30	ALTERNADOR	OK
26	NIVEL DE ACEITE	N/A	31	MOFLE	N/A
27	RADIADOR / ENFRIADOR	N/A	32	MANGUERAS Y CONEXIONES	N/A
28	BANDAS Y ABANICO	N/A	33	ACUMULADORES	OK
29	SISTEMA HIDRAULICO	N/A	34	SISTEMA ELECTRICO	OK

MAQUINARIA

35	GATOS DE ELV. PLUMA	OK	51	PERNOS	OK
36	GATOS DE TELESCOPIOS	N/A	52	SEGUROS DE PERNOS	OK
37	GATOS EXT. Y RET. EJE DELENT.	N/A	53	BUJES	N/A
38	GATOS EXT. Y RET. EJE TRAS.	N/A	54	GRASERAS	N/A
39	GATOS DE DIRECCION	N/A	55	CHASIS	OK
40	GATOS DE ELEV. CANASTILLA	OK	56	ABRASADERAS EJES/CHASIS	N/A
41	SUPERFICIE DE RODILLOS	N/A	57	PLATAFORMA DE OPERACIÓN	OK
42	TACONES DE DESLIZAMIENTO	N/A	58	CONSOLA CTL. DE PLATAFORMA	OK
43	PESCANTE	N/A	59	CHAROLA MANGUERAS CABLES	NA
44	SECCION DE PLUMA EXTENDIBLE	N/A	60	RUEDAS MOTRICES DELANTERAS	OK
45	CILINDRO MAESTRO	N/A	61	RUEDAS MOTRICES TRASERAS	OK
46	CILINDRO ELEV. DE LA TORRE	N/A	62	BIRLOS	OK
47	BRAZO VERTICAL SUPERIOR	N/A	63	TUERCAS	OK
48	BRAZO VERTICAL INFERIOR	N/A	64	NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO	OK
49	DIRECCION	OK	65	DEPOSITO DE COMBUSTIBLE	N/A
50	CLAXON	OK	66	DEPOSITO DE ACEITE HIDRAULICO	N/A

APROVED CERTIFICATION JBJ CRANES & SERVICES INTERNATIONAL

CERTIFICADO DE INSPECCION N°: JBJ-26-S-1999

Nombre del Registro:

INSPECCION DE EQUIPO HIDRAULICO

PLUMA

67	TIPO	ARTICULADA	74	LONGITUD DE PLUMA	45ft 9in /13.94mts.
68	SECCIONES	4+JIB	75	ALINEAM. DE SECCIONES	OK
69	TACONES DESLIZAM.	N/A	76	TORNILLOS DE AJUSTE	N/A
70	TORNAMESA	N/A	77	FLECHA BASE DE PLUMA	N/A
71	MOTOR DE GIRO	N/A	78	BUJES	N/A
72	CUBIERTAS	N/A	79	SEGUROS	N/A
73	FLECHAS	N/A	80	GRASERAS	N/A

CONTROLES

81	CONTROL DE PLUMIN	OK	93	BLOQUEO DE TELESCOPIOS	OK
82	CONTROL DE PLUMA	N/A	94	BLOQUEO DE PLUMA	N/A
83	CONTROL DE ACELERACION	OK	95	BLOQUEO DE SWING	N/A
84	CONTROL DE SWING	N/A	96	BLOQUEO DE EJE OSCILANTE	N/A
85	CONTROL TOMA DE FUERZA	N/A	97	SELECT. VELOCIDAD	OK
86	CTL. GIRO DE LA PLATAFORMA	N/A	98	SELECT DE DESPLAZAMIENTO	OK
87	CTL. NIVEL DE LA PLATAFORMA	N/A	99	CTL BAJADA DE EMERGENCIA	OK
88	LUZ PLATAFORMA DESNIVELADA	N/A	100	ALARMA ADVERTENCIA DE MOVIM.	OK
89	LUZ DE MAQUINA DESNIVELADA	N/A	101	PALANCA DE DIRECCION	OK
90	LUZ SOBRECARGA PLATAFORMA	OK	102	BOTON REPLIEGUE DE EJES	N/A
91	INDICADOR ELEVACION PLUMA	OK	103	BOTON ALIMENTACION AUX.	OK
92	COSOLA CONTROLES DE SUELO	OK	104	BOTON PARADA EMERGENCIA	OK

COMENTARIOS : SE REVISO EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LAS CONDICIONES GENERALES, DEL MISMO, REVISION DE MANGUERAS, LLANTAS, MOTOR, CABLEADO ELECTRICO CALCAS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y ESTRUCTURALMENTE SU ESTADO . EQUIPO EN PERFECTO ESTADO MECANICO Y ESTRUCTURAL. TENIENDO UN RESULTADO SATISFACTORIO.

APROVED CERTIFICATION JBJ CRANES & SERVICES INTERNATIONAL

INSPECTOR: BENIGNO JIMENEZ RIVERA
UVNMX040 EMA

FECHA: 06/10/2026

MENSUAL [ ] TRIMESTRAL [ ] ANUAL [X]

VERIFICADOR: BJ-01 BENIGNO JIMENEZ | JJ-02 JORGE JUAREZ | EB-03 ESTUARDO BERRONES

Aguascalientes Ags. a 06 de octubre de 2026

PLATAFORMA AEREA
GENIE Z-45/25J













BENIGNO JIMENEZ
UVNMX040 EMA