

Basílica Nossa Senhora Auxiliadora

Memorial histórico e fotográfico
Módulo 2 I Reformas & restaurações



PARÓQUIA NOSSA
SENHORA AUXILIADORA
NITERÓI / RJ

A Basílica – reformas & restaurações

- Ao longo dos quase 107 anos de existência, a Basílica tem passado por reformas e restaurações;
- 1997: ocorreu uma grande reforma. A cerimônia de reabertura da Basílica foi presidida por Dom Carlos Alberto Navarro, em 2 de maio daquele ano.
- 2008: incluiu a reforma do teto da sacristia, piso do presbitério e Capela do Santíssimo;
- 2015: neste ano teve início um intenso e extenso processo de restauração. O propósito inicial foi a comemoração do centenário em 2018. Contudo, as inúmeras ações se estenderam a 2025, com o importante apoio dos paroquianos por meio da contribuição do dízimo, doações espontâneas, campanhas, ações de grupos e pastorais aos fins de semana e festas paroquiais.

RIFA EM BENEFÍCIO DA CAMPANHA SOLO SAGRADO

(restauração do piso da Basílica)

Sorteio dia 31 de Maio de 2018 na Missa das 19h

- 1º - Smart TV LED 40" Philco Full HD com Conversor Digital
- 2º Batedeira Mondial
- 3º Liquidificador
- 4º Ferro à Vapor Philco



R\$ 10,00

(À VENDA NA SECRETARIA E NA ADMINISTRAÇÃO PAROQUIAL)



RIFA EM BENEFÍCIO DAS OBRAS DA BASÍLICA

Sorteio dia 25 de Abril de 2021

PRÊMIO

- 01 Notebook I3 4 GB120GB +
- 01 Impressora multifuncional HP Deskjet

R\$ 5,00 Nº 2281

(À VENDA NA SECRETARIA E NA ADMINISTRAÇÃO PAROQUIAL)

RIFA EM BENEFÍCIO DA CAMPANHA SOLO SAGRADO

(restauração do piso da Basílica)

Sorteio dia 01 de Janeiro de 2018 na Missa das 19h

- 1º Prêmio - TV PHILCO 32" HD com Conversor Digital
- 2º Prêmio - MICROONDAS CONSUL 20L com porta espelhada
- 3º Prêmio - LIQUIDIFICADOR PHILIPS WALITA PRO BLEND 4 - 550W



R\$ 5,00

(À VENDA NA SECRETARIA E NA ADMINISTRAÇÃO PAROQUIAL)



RIFA EM BENEFÍCIO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA BASÍLICA

Sorteio dia 31/01/2017 na Missa das 19h

- 1º Prêmio - TV de LED SAMSUNG 32 Polegadas
- 2º Prêmio - TV de LED SAMSUNG 32 Polegadas
- 3º Prêmio - LIQUIDIFICADOR MONDIAL Premium
- 4º Prêmio - FERRO AUTOMÁTICO BLACK&DECKER
- 4º Prêmio - SANDUICHEIRA GRILL



R\$ 10,00

Venda na Secretaria Paroquial



CAMPANHA PARA O RESTAURO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Mês: NOVEMBRO 2024 Nº 000308

- () R\$ 50,00
- () R\$ 100,00
- () Outro valor: R\$ _____



ALMOCE COM GOSTO EM HOMENAGEM A DOM BOSCO



- Filé de peixe ao molho de camarão ou Filé de frango à parmegiana com arroz branco + suflê de legumes gratinados + sobremesa (manjar de coco)

29 de agosto de 2021

Retirada das 11h às 14h no CPA
Rua Santa Rosa, 216 (drive-thru)

R\$ 30 CONVITES: (21) 97639-5999 ou na secretaria da Basílica

Campanha "Solo Sagrado"

Formas de contribuição:

- ✦ Dizimo
- ✦ Carnê de contribuição mensal
- ✦ Lanches na cantina Paroquial
- ✦ Doações espontâneas nas urnas, no CPA ou pelo site da Paróquia: www.auxiliadoraniteroi.com



PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA NITERÓI / RJ



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Primeiras providências:
 - Instalação de um novo sistema de proteção contra raios;
 - Instalação de sistema de automação dos quatro sinos. Antes somente um deles contava com o acionamento eletrônico;
 - Substituição do sistema elétrico da Basílica, com instalação de transformadores próprios, componentes, quadros e cabos mais seguros e modernos, troca de quadro de luz e de toda a fiação e componentes elétricos, remoção de fios expostos;
 - Aquisição de microfone para o ambão.

A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Implantação de nova iluminação, com valorização de elementos arquitetônicos, artísticos e litúrgicos (ambão, altar e cátedra).



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Aquisição de nova lâmpada sinalizadora do Santíssimo sacramento e de imagens dos anjos tocheiros.




A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Douramento de peças sacras: 24 castiçais, dois cálices e três patenas, credencia, ostensório, detalhes decorativos do altar-mor e floreiras.














A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Decoração da Capela do Santíssimo com pintura marmorizada e restauração do pedestal da imagem de Nossa Senhora Auxiliadora no altar-mor.






A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Construção de uma passagem independente para a Capela do Santíssimo.



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Confecção de um portão de ferro decorado para acesso ao Órgão Coral.



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Aquisição de cadeiras para o presbitério (sédia e auxiliares).



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Na Páscoa de 2017 foram apresentados à comunidade paroquial dois anjos tocheiros;
- Confeccionados em madeira, com policromia e douramento, para o altar-mor da Basílica, nas primeiras décadas do século XX, haviam sido levados para Brasília nos idos de 1960;
- Os trabalhos de transporte das imagens, restauração, confecção do suporte e substituição dos fios elétricos duraram aproximadamente um ano.

A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Agora, novamente, eles ocupam o lugar que lhes foi reservado, ainda durante a finalização da construção da Basílica;
- São peças únicas, realizadas pela "Casa Luneta de Ouro", do Rio de Janeiro, especializada em arte sacra (infelizmente já extinta), de muito renome até os anos 70;
- Os anjos têm nas mãos candelabros com 24 lâmpadas (uma referência ao dia 24 de maio) e as cores de suas vestes remetem às das iconografia de Nossa Senhora Auxiliadora.




Basílica, 1929



Altar provisório preparado por ocasião da beatificação de Dom Bosco




Basílica, 1944



Pe. Francisco Xavier Lanna

Basílica, 1958



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- 2016–2017: Retirada, instalação de proteção nas janelas, restauração completa e reinstalação de todos vitrais, pela renomada empresa Luidi & Gonçalves Vitrais;
- O serviço incluiu a recuperação das partes quebradas, troca dos caixilhos de chumbo, polimento dos vidros, tratamento das esquadrias, colocação de vidro transparente na parte externa para melhor segurança e conservação, sem comprometer o visual dos vitrais.








Antes

Depois

Antes

Depois



Antes

ENTRADA



Depois

SAÍDA

A Basílica – restauração (2015 – atual)

- A escolha do primeiro vitral a ser restaurado não foi por acaso: ele registra dois momentos importantes da Igreja envolvendo Nossa Senhora, Auxílio dos Cristãos: a Batalha de Lepanto, com a vitória da minoria cristã sobre os muçulmanos (à esquerda) e a libertação do Papa Pio VII preso por Napoleão Bonaparte (à direita);
- Está situado acima do confessionário, à direita de quem entra na Basílica;
- Retornou à Basílica em 24 de janeiro de 2017, dia de São Francisco de Sales!
- Dois momentos que testemunham a proteção da Virgem Maria não só a cada um de nós, mas também à Santa Igreja, a ela confiada pelo seu Filho aos pés da Cruz.



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Pintura externa, 2017

















A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Recuperação e pintura do forro da sacristia e corredores adjacentes: impermeabilização, conserto da laje e colocação de manta, 2017.





A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Instalação de transformadores próprios, troca de quadro de luz e de toda a fiação e componentes elétricos, 2016;
- Pintura completa do segundo andar da sacristia, limpeza dos vidros quebrados da cúpula, limpeza da torre (área dos sinos), substituição da tela de proteção do telhado na área da capela do Santíssimo, 2019;
- Pintura interna e decoração de paredes e colunas com efeito marmorizado pelo artista Weissmar Robertson, do Rio de Janeiro, 2017 – 2018.
















A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Substituição do piso por ladrilhos hidráulicos, 2017/2018;
- A iniciativa gerou a “Campanha do Solo Sagrado” pelo grande investimento financeiro. Os pisos foram confeccionados manualmente, um a um, em uma fábrica de Minas Gerais. Funcionários especializados vieram para a instalação das peças;
- No período, as Missas foram transferidas para o salão de festas do Centro Pastoral Auxilium;
- Locais com menor fluxo ainda conservam pisos originais: sacristia e corredor de acesso, Capela do Santíssimo, tribunas laterais e posterior, onde situam-se os três corpos do Grande Órgão.





- * Os números correspondem à quantidade de ladrilhos;
 - * Os tapetes são meramente ilustrativos, suas posições são aproximadas;
 - * São seis tipos de ladrilhos:
- A - Arranjo 37; A' - variação de cor do arranjo 37; B - Piso Original; C - Arranjo 29; D - Arranjo 38; E - moldura LM23A4; F - ladrilho LD71F
- * Os altares laterais não tem tapete, a contagem de 200 ladrilhos é para cobrir todo o piso.



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Confecção de Umbrela e Tintinábulo, símbolos que representam uma Basílica, 2018.



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Reforma das portas, com instalação de granito nas soleiras e vitral na porta principal, bênção em 3 de dezembro de 2018.



Cerimônia de bênção da nova porta, 3 de dezembro de 2018



Cerimônia de bênção da nova porta, 3 de dezembro de 2018



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Construção de ambão fixo, bênção em 6/12/2018.



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Construção de altar fixo, bênção em 8 de dezembro de 2018 (Missa do Centenário).



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Instalação das imagens de São Pedro e São Paulo na fachada;
- A bênção das imagens se deu durante a pandemia COVID-19, período de isolamento total; a Santa Missa foi transmitida pelas redes sociais da paróquia, em 28/06/2020, dia em que celebramos a memória desses dois Apóstolos;
- Assim, nos aproximamos ainda mais do projeto original do templo e reforçamos a iconografia que indica sua especial ligação com a Sé romana. Pedro e Paulo, com efeito, são as colunas da Igreja os padroeiros da Diocese de Roma.












**Croqui original
contemplando as duas
imagens no frontispício**



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Reforma completa dos banheiros com acessibilidade e cobertura da rampa, 2020-2021.









A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Reforma das calçadas e iluminação externa.





CANTINA
DOM BOSCO
→



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Restauração do jardim da área externa;
- Instalação da imagem de Dom Bosco (3 de novembro de 2019).



Bênção da imagem de Dom Bosco







A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Restauração do “Altar das Almas” e reinauguração em 14 de julho de 2022, momento em que as comunidades salesianas em todo o Brasil celebravam os 139 anos da chegada dos primeiros filhos de Dom Bosco à “Terra de Santa Cruz”;
- A capela conserva os restos mortais de Dom Luiz Lasagna, salesiano do primeiro grupo enviado por Dom Bosco e outros salesianos;
- Durante os trabalhos, descobriu-se que uma camada de massa e tinta escondia o revestimento original das paredes, em “stucco marmo”, clássica e refinada técnica artística.

A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Todo o retábulo, com um painel da Pietà, também foi recuperado, e agora exhibe, revitalizado, o acabamento em estilo mosaico. O altar, em mármore de Carrara e detalhes em ônix nas cores amarela e verde, foi completamente limpo. O projeto da capela é do Padre Paulo Consolini, que está sepultado num dos nichos ao lado do altar;
- Há duas homenagens a Dom Luiz Lasagna: uma escultura funerária e uma lápide descritiva do acidente ferroviário que o vitimou. Dom Lasagna era superior dos salesianos do Uruguai e conduziu os primeiros missionários na vinda para Niterói.



VIGERE SI TU DOLGA
Sicut DOLOR NEUS

IN DOMINO MOPIUNT DI



VERITE ASSEVERATI
SICUT DIXIT SEUS.

REX NOSTRUM QUI VIVIT OMNINO MORI NUNQUE



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Pintura e restauração das imagens dos altares laterais e seus nichos. Executada pelo artista Weissmar Laurence Robertson, do Rio de Janeiro, também responsável pelas pinturas decorativas marmorizadas nas paredes, corrigiu os desgastes causados pelo tempo, cupins e restaurações anteriores menos técnicas, 2019 a 2024;
- A primeira a imagem a ser restaurada foi a de São José, que teria sido trazida do Tirol, Áustria;
- Inaugurada em 1920, fica no altar mais antigo da Basílica;
- A imagem retornou à Basílica em setembro de 2019, após meses de delicado trabalho.



**Imagem de São José
Retorno à Basílica em
setembro de 2019**

Imagem de São Vicente de Paulo I Retorno à Basílica em fevereiro de 2024



Imagem de São Domingos Sávio I Retorno à Basílica em fevereiro de 2024



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Em outubro de 2021, após minucioso restauro, retornou à Basílica a imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus;
- A imagem de cedro em tamanho natural, realizada pelo escultor italiano Carlo Crepaz, originalmente, voltava-se para outra, que representava o Menino Jesus entregando as rosas que Teresinha deixa cair do escapulário de seu hábito sobre seus devotos;
- Durante os trabalhos de finalização da Basílica, que abrangeram também a padronização dos altares laterais, esta imagem do Menino Jesus foi retirada e não temos informações sobre o destino que lhe foi dado.





A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Reforma do telhado concluída em abril de 2024.









A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Restauração da imagem de madeira secular de Nossa Senhora Auxiliadora situada no altar-mor;
- Com aproximadamente 3 metros de altura, necessitou de contratação de empresas de engenharia, transporte, seguro, douramento de peças metálicas, além do próprio ateliê de restauração artística;
- Foi necessária a construção de um andaime e um engenhoso processo para retirada e recolocação da imagem, após o restauro.



MASS SILVA
TRANSPORTES
011-2710-0949



A Basílica – restauração (2015 – atual)

- A intervenção profissional constou de higienização, imunização e recuperação de partes danificadas;
- Correção dos efeitos da poluição urbana, perdas na cobertura pictórica, rachaduras, desprendimento de ornamentos, descaracterizações e ataques de cupins, entre outros problemas;
- Retornou à Basílica em agosto de 2024 após 2 meses de minucioso e intenso trabalho!















Retorno à Basílica em 22 de agosto de 2024








A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Restauração do batistério.









A Basílica – restauração (2015 – atual)

- Em 14 de julho de 2023, em memória da chegada dos salesianos ao Brasil (1883), foi reinaugurada a capela de São João Bosco. O minucioso trabalho de restauração foi feito pelos artistas Weissmar e Ronaldo, que estavam presentes e dirigiram algumas palavras à assembleia;
- Projetado e realizado nos idos de 1933/34, este altar foi confeccionado predominantemente em mármore de Carrara, com detalhes em mármore rosso Verona, bronze e folhas de ouro. A iconografia traz palmeiras, evocando o Salmo 91 (“O justo crescerá como a palmeira”), e ramos de videira e feixes de trigo, em referência à Eucaristia.





A Basílica – restauração (2015 – atual)

- No dia 5 de maio de 2023 tivemos a entrega do altar do Sagrado Coração de Jesus totalmente restaurado;
- A bênção do altar recordou o gesto da dedicação, realizado há 90 anos, visto que ele foi inaugurado em 1933, por ocasião do cinquentenário da chegada dos salesianos ao Brasil.






APOSTOLADO DA O

A Basílica – restauração (2015 – atual)

- A riqueza dos detalhes e acabamentos da centenária imagem do Sagrado Coração, em madeira de tília dos Alpes, foi totalmente reconstituída, bem como as delicadas pinturas e esculturas que compõem o conjunto da pequena capela interna. A equipe do restaurador Weissmar Laurence foi a responsável por mais este trabalho de técnica apurada;
- O lindo retábulo em mármore de vários tons, combinados elegantemente, foram limpos e revitalizados.



















A Basílica – restauração (2015 – atual)

- O altar de São José foi inaugurado em novembro de 1920. A imagem estava muito deteriorada por cupins e o bracinho do Menino Jesus precisou ser refeito em nova peça de madeira;
- A técnica da carnação da imagem ficou perfeita! Mais um trabalho do artista Weissmar Robertson.









O Grande Órgão – reforma e restauração

- O sistema eletrônico do Grande Órgão, implantado em 1996 funcionou muito bem por 20 anos, até que 2016 um grande raio atingiu a Basílica, queimando vários aparelhos, inclusive o sistema eletrônico;
- Precisou ser importada uma placa da Itália para o reparo. Nesta época Padre Marcello já era falecido (8/6/13). Um segundo raio atingiu a Basílica em 2021, também causando avarias;
- O processo de restauração da Basílica também incluiu o órgão. Não ainda o Grande Órgão, mas o Órgão Coral, que constitui um dos três corpos do Grande Órgão.



O Órgão Coral – reforma e restauração

- Situado na tribuna à esquerda de quem olha para o altar-mor, o Órgão Coral possui fachada em forma de mitra e consola de dois teclados manuais com pedaleira;
- Foi restaurado pela firma Rigatto & Filhos Órgãos de Tubos (Brasil). A Missa em Ação de Graças pela reinauguração foi presidida pelo pároco Pe. Gustavo Cola, em 8 de julho de 2023, no marco dos:
 - 140 anos da chegada dos Salesianos a Niterói (14/07/1883);
 - 10 anos de Pontificado do Papa Francisco (19/03/2013);
 - 10 anos da Páscoa definitiva do Pe. Marcello Martiniano Ferreira (08/06/2013);
 - 105 anos de abertura ao culto do Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora (24/12/1918), atual Basílica Menor de Nossa Senhora Auxiliadora.

O Órgão Coral – reforma e restauração

- A Celebração contou com organista Benedito Rosa e os grupos Capela Gregoriana e Coro Santo Antônio dos Pobres.







TAMBURINI CREMA ITALIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

FIM

Visite os outros módulos:

- 1) Basílica I Pequeno histórico
- 3) Basílica I Centenário
- 4) Basílica I Detalhes arquitetônicos

Fotos e informações históricas:

- Memorial online Salesiano Santa Rosa
- Endereço:
Memorial Salesiano Santa Rosa's albums | Flickr

Demais fotos e informações:

- PASCOM – PNSA.

Agradecimentos:

- Denise Campello Taraciuk;
- Padre Josué da Natividade, SDB (*in memoriam*);
- Padre Gustavo Cola, SDB.



PARÓQUIA NOSSA
SENHORA AUXILIADORA
NITERÓI / RJ